

平成20年5月29日  
石原産業株式会社

### 当社四日市工場内重油タンク破損事故について

平成20年5月28日(水)13時50分頃に、当社四日市工場内硫酸法酸化チタン製造プラント内の18m<sup>3</sup>重油タンクの通気管の取替中、当該タンク上部を破損させました。

当社は、直ちに、四日市市消防本部をはじめ関係官庁へ本件に関する通報を行い、現在原因の調査を行っておりますが、近隣にお住まいの皆様をはじめ、ご関係の皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

本事故の概要につきましては、下記の通りです。

### 記

1. 発生場所 石原産業株式会社 四日市工場硫酸法酸化チタン生産グループ 1C工場
2. 事故の内容
  - 1).事故発生日時  
平成20年5月28日(水) 13時50分頃
  - 2).事故内容  
18m<sup>3</sup>重油タンクの天板がめくれあがるなどタンクが変形し、破損が生じました。  
なお、重油の漏洩、出火はなく、けが人もありませんでした。
  - 3).重油の使用目的  
酸化チタン製造用
  - 4).事故の原因  
原因については、調査中です。
3. 周辺への影響  
重油の漏洩はなく、周辺への影響はありません。
4. 今後の対応  
関係官庁の指導を受けて、今後の対策を講じていきます。
5. 問合せ先  
石原産業四日市工場事務管理総括部 総務グループ  
電話 059-345-6111 FAX 059-347-0345

以上