

平成20年10月10日

全域調査(フェーズ1)

工場使用履歴 (年代別)

石原産業株式会社
四日市工場環境安全設備対策委員会

調査方法

1. 工場地歴調査

① 建築履歴

- ・ 建築基準法に基き作成された**建築確認申請書**に添付されている**構内図**、**配置図**、を基に建築物の位置を同定。
- ・ **工事完了届書**の日付(保管されていない場合は主に建築確認申請書に記載の完工予定日)により、建築年代を同定。
- ・ 沈殿池、野積場等、申請を必要としない物件については、各年代の構内図(数年毎に更新)により位置、概略年代を同定。
- ・ 1940年代から2000年代まで10年毎に地歴地図を作成した。(1940年代地図には1939年の建築物を含む)
- ・ バックデータとして調査資料は整理番号(既存)別に一覧表を作成。(1938年～ 約800件)
建築確認申請書、工事完了届出書、構内図、配置図の4点をセットとして、コピーをファイリング保管。

② 使用履歴

- ・ 各施設の使用履歴(目的)を建築物名、周辺施設により同定。同定に際しては、工場沿革も参考とした。
- ・ 社内技術資料 (**技術同友会誌**等) から、各工場の工程概略を確認。同時に原料鉱石の組成を確認し、汚染リスクを考察。
- ・ 汚染リスクとなり得る原料別に分類、色分けし、地歴地図上に配置した。

③ 汚染リスク

- ・ 施設の使用目的による汚染リスクを三段階に分類。色濃度分けし、地歴地図上に配置した。

リスクA : 沈殿池や堆積場など、原料、残渣等が直接土壌と触れた可能性が高い施設

B : 製造ラインなど、操業、事故等により土壌汚染が起こる可能性がある施設


C : 倉庫や機械室(ボイラー等)、控室など、土壌汚染の可能性が低い施設

銅精錬(1941~1945)及び硫酸製造(1941~1974:硫化鉄出発)

工程概略

硫化鉄鉱の組成 (参考値)

	組成	組成比[%]
主成分 (>10%)	Fe	41
	S	45
副成分 (0.1~10%)	Si	8
	Al	2
	Ca	1
	Mg	0.7
	Cu	0.3
	As	0.04
	Pb	0.03
	Se	0.02




過燐酸-肥料工場 (1941~1990)

燐鉱石の組成 (参考値)

	組成	組成比[%]
主成分 (>10%)	P	38
	Ca	50
副成分 (0.1~10%)	F	4
	Si	3
	Al	1
	Fe	1
	C	1
	S	1
	Mg	1


工程概略



酸化チタン工場（1954～）

工程概略


硫酸法



チタン鉱石(イルメナイト)の組成 (参考値)

	組成	組成比[%]
主成分 (>10%)	Ti	54
	Fe	39
副成分 (0.1~10%)	Si	2
	Al	1
	Mn	1
	Mg	1
	Zr	1
	V	0.2
	P	0.2
	Cr	0.1
	Ca	0.1

塩素法



硫酸工場 (1961~1980?)


磁性酸化鉄工場 (1982~1999)

廃酸 (硫酸法廃酸) の組成 (参考値)


	組成	組成比[%]
主成分 (>10%)	H ₂ SO ₄	60
副成分 (0.1~10%)	Fe	4
	Ti	1
	Al	1
	Mg	1
	Mn	0.1
	V	0.1

工程概略

硫酸



磁性酸化鉄




その他

金属精錬

錫鉱石の組成 (参考値)

	組成	組成比[%]
主成分 (>10%)	Sn	75
副成分 (0.1~10%)	Ti	2
	Fe	1
	Si	1
	W	0.1
	As	0.1
	Pb	0.1
	S	0.2



タンタル鉱石 (錫スラグ:OTS) (参考値)

	組成	組成比 [%]
成分	Ta	3
	Ca	28
	Si	25
	Al	10
	Fe	8
	Ti	7
	Mg	4
	Zr	3
	Nb	3
	Sn	3
	W	2
	Mn	1
	P	0.2


農薬製造

有機溶剤
有機化合物
製剤用鉱物

製品
製造残渣

etc

1950年代




- 硫化鉱石
- チタン鉱石
- 燐鉱石
- VOCs

NO.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APP'D
1	02-16-24	1:500 透写	TS		
2	05-09-22	変更	HA		

JOB NO.		RECORD	
 ISK ENGINEERING CORPORATION (SHIMAZU KAKO BENETSU KAGAKUJI KANSHI) 石原産業株式会社 西日南工場 設			
工場全体平面配置図			
DATE	03-18-24	SCALE	1/2000
DRWN	CHAD	APP'D	

1960年代



- 硫化鉱石
- チタン鉱石
- 燐鉱石
- VOCs



NO.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APP'D
1	02-10-24	1-350 通算	TS		
2	08-08-22	訂正	BC		

JOB NO. _____ RED NO. _____


ISK ISK ENGINEERING CORPORATION
 (ESHIMURA HAKO KENSETSU KABUSHIKI KAISHA)

石原産業株式会社 昭日市工場 段

工場全体平面配置図

DATE: 02-10-24 SCALE: 1/2000
 DRWN: BC APP'D: _____

1970年代




- 硫化鉍石
- チタン鉍石
- 燐鉍石
- VOCs

NO	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APP'D
1	02-10-24	1-300 追加			
2	02-09-27	変更			

JOB NO	REQ NO
ISK	
ISK ENGINEERING CORPORATION COSHIMARU KAKO BEISETSU KAGAKUKI KAISHA	
石原産業株式会社 日野工場 設	
工場全体平面図改訂	
DATE	SCALE
01-10-24	1/2000
DRWN	APP'D

1980年代




- 硫化鉍石
- チタン鉍石
- 燐鉍石
- VOCs



BILL OF MATERIAL				
REVISIONS				
NO.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHK'D
1	07-10-28	1-150 追加	1	1
2	06-26-21	変更	1	1

JOB NO.	WED NO.
ISK ISK ENGINEERING CORPORATION (ISHIBARA KAKO KENGEISU KAKUSHIKI KAISHA)	
有限会社 磯貝工業 設計工場 設	
工場全体平面図	
DATE	SCALE
02-18-21	1:2000
DRWN	CHK'D

1990年代




- 硫化鉍石
- チタン鉍石
- 燐鉱石
- VOCs

NO	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APPR
1	02-10-24	1-352 完成	1		
2	02-04-21	修正			

JOB NO	SECT NO
ISK	
ISK ENGINEERING CORPORATION (ISHIHARA HAKO KENSETSU KAGAKUJI KAYAMA)	
有限会社 旭硝子 旭硝子工場 段	
工場全体平面配置図	
DATE	02-10-24
SCALE	1/2000
DRWN	CHKD
APPR	APPR

2000年代




- 硫化鉍石
- チタン鉍石
- 鉍鉍石
- VOCs

NO	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHKD	APPR
1	02-10-24	1-152 確認			
2	02-09-22	修正			

JOB NO	SE090
SK	ISK ENGINEERING CORPORATION (SEIHIRA BAKO KENSETSU KADUISHI KAIJIN)
有限会社 四日市工場 段	
工場全体平面配置図	
DATE	02-10-24
SCALE	1/2000
DRWN	CHKD

原料別地歴

0N 0M0





- 硫化鉬石
- チタン鉬石
- 燐鉬石
- VOCs



NO	DATE	DESCRIPTION	DRW	CHK'D	APP'D
1	01-10-24	1-350 追加	T W		
2	06-09-22	変更し	H R		

JOB NO	REQ NO
 ISK ENGINEERING CORPORATION (ISHIMURA KAKO KENSETSU KAKUJIKI KAISHA) 石川島機械株式会社 設計部 工務 課	
工場全体平面配置図	
DATE	SCALE
01-10-24	1/2000
DRW'N	APP'D
CHK'D	


磷鉍石



NO.	DATE	DESCRIPTION	DRWN	CHK'D	APP'D
1	01-10-24	1-350 透視	1 R		
2	01-09-22	変更し	R K		

JOB NO.	REQ NO.
ISK ENGINEERING CORPORATION (ISHIHARA KAKO KENSETSU KAGAKUKI KAISHA) 石川産業株式会社 建設部 工務 課	
工場全体平面配置図	
DATE	SCALE
01-10-24	1/2000
DRWN	CHK'D
	APP'D

VOCs




0m 100m 200m



NO.	DATE	DESCRIPTION	DRW	CHK'D	APP'D
01	02-10-24	1-350 追加	1		
02	02-05-22	修正	1		

JOB NO.	REQ NO.
ISK ISK ENGINEERING CORPORATION (SHIBUYA-KU, TOKYO)	
石坂産業株式会社 船目工場 様	
工場全体平面配置図	
DATE	SCALE
02-10-24	1/2000
DRW	APP'D
CHK'D	

沈殿池の廃酸処理方法



まとめ

1. 汚染物質

歴代工場の使用原料の調査により、汚染物質のソースが概略明らかになった

- ① **As,Pb** : 硫化鉱石
- ② **Cr** : チタン鉱石
- ③ **F** : 燐鉱石 (一部、酸化チタン製造の副原料でHF使用)
- ④ **VOCs** : 農薬合成

2. 汚染リスク

工場建築履歴及びに使用目的の確認、マップ化により、地点毎の汚染リスク (汚染物質、汚染の可能性) について可視化された。

3. 問題点

- ① 施設の稼働期間が不明 (休止時期が建築履歴、工場沿革では見えない)
- ② 副生成物(残渣)の投棄履歴 (場所、時期、種別、量) が不明

4. 継続調査事項

- ① ヒアリングによる地歴の精度向上。施設稼働状況、副生成物の投棄履歴の確認。
- ② ボーリング調査結果との整合性確認 (継続)